

INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO (CO)



NO SE PUEDE VER



NO SE PUEDE OLER



NO SE PUEDE OÍR



SE PUEDE EVITAR

iPeligro! Proteja su familia de intoxicación por monóxido de carbono

El monóxido de carbono (CO) es un gas que no tiene olor, ni color y puede matar sin advertencia. Cobra la vida de cientos de personas todos los años y enferma a miles más. Muchos artículos para la casa incluyendo furnaces (hornos/calderas) de aceite y gas, generadores portátiles y asadores de carbón producen este gas tóxico. Mantenga su familia segura siguiendo estos pasos:

- Instale baterías operadas por detectores de monóxido de carbono en todos los niveles de la casa y a 10 pies de distancia de las puertas de los dormitorios.
- Chequee todos los detectores regularmente para asegurarse que están funcionando correctamente.
- Haga una inspección anual al horno/caldera de la casa.
- Sólo use generadores portátiles fuera de la casa y colocados a 20 pies de distancia de la casa, puertas y ventanas.
- Aunque las puertas y ventanas estén abiertas nunca use un generador dentro de la casa o en el garaje.

Síntomas comunes de intoxicación incluyen dolor de cabeza, mareo, debilidad, náusea y vómito, también puede incluir dolor de pecho, confusión y desmayo.

Si usted cree que puede estar intoxicado o si la alarma del detector suena, busque aire fresco inmediatamente y llame a WG+E Dispatch al 413-572-0000, o al 911 para pedir ayuda. Para más información visite nuestro sitio web, www.wgeld.org.

ОТПРАВЛЕНИЕ УГАРНОГО ГАЗА



Не виден



Не пахнет



Не слышен



Может быть остановлен

Защищая своих близких от холода, защитите их от отравления угальным газом!

Окись углерода (CO) - бесцветный газ, не имеющий запаха и убивающий без предупреждения. Каждый год он уносит жизни сотен людей и делает более тысячи больными. Многие предметы домашнего обихода, включая печи, котлы и переносные генераторы, производят этот ядовитый газ(CO), так, как они работают от сжигания нефти, газа и угля. Сохраните свою семью, соблюдая следующее:

- Установите CO детекторы с батарейным питанием на каждом уровне вашего дома, в 3 метрах от дверей спальни.
- Проверяйте CO детекторы регулярно, чтобы убедиться, что они функционируют должным образом.
- Проверяйте ваш котёл каждый год.
- Используйте переносные генераторы только снаружи, более чем в 6 метрах от дома, дверей и окон.
- Никогда не используйте генератор внутри вашего дома или гаража, даже если двери и окна открыты.

Общие симптомы отравления угальным газом: головная боль, головокружение, слабость, тошнота, рвота и также может быть боль в груди и бессознательное состояние. Если вы подозреваете отравление или если ваш детектор издает сигнал тревоги, немедленно выходите на свежий воздух и позвоните в Скорую Помощь-911 или в WG + E 413-572-0000. Посетите наш сайт по адресу www.wgeld.org для получения дополнительной информации.